Reportes de Turno - Planta de Electrica - Grupo Material Handling

Operador:	Victor Moran								
Fecha:	29/Mar/21								
Turno:	Noche								
Consumiendo barco #:	CSL Metis # 33								
Pila:	Sur								
U1 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Volteo:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U1 # de Bottom	
U2 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Volteo:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U2 # de Bottom	
Trail:	3/30/2021 12:22:38 AM by Victor Moran // 3/30/2021 5:21:30 AM by Victor Moran //								

Seguridad:
- no hay reportes.

Ambiente:
- no hay reportes.

Operaciones:
- Llenado de los silos U1 (A-C-D) y U2 (B-C-D).

Operadores en Turno:
- Abraham Concepción.
- Pablo Muñoz
- Victorio Acosta.
- Víctor Moran.

Niveles de Silos de Carbón (metros libres):

Inicio: 19:00 horas	Final: 05:20 a.m.	Estatus de pilas de carbon:
U1-A : 9.60	U1-A : 2.00	A norte:
U1-B : 3.50 fuera	U1-B : 3.50	B sur:
U1-C : 8.00	U1-C : 1.60	
U1-D : 9.50	U1-D : 2.50	
U2-A : loto	U2-A : loto	
U2-B : 9.00	U2-B : 2.50	
U2-C : 10.00	U2-C : 2.90	
U2-D : 12.00	U2-D : 4.00	

Estatus de la Cancha de Carbón:
- no hay reportes de puntos calientes.

Equipos usado para la transferencia de carbon:
Grupo Crusher Train: B Grupo Reclaimer Train: B

Equipos o instrumentos con falla durante la operación:
- RE01B: se detuvo por una hora y media en 1 ocacion por trip debido a que la rastra se paso del limit swish (lado muro). Se llamo a los eléctricos y ins
- DE 02: colector de polvo unidad falla en el sensor de zero speed del exhauster fan (OXM834). Adicional también dio alarma el damper OXM832 (se reseteo
- DE 04: nuevamente alarma en OPISXM870 de;l sistema de aire instrumento. OXM874 exhauster fan alarma de nivel alto.

Notas
- TC03 A: se realizo prueba de arranque para verificación de parte eléctrica del brake de freno. Sin embargo el mecanismos de pistón presenta un el detal
  Por lo que se debe de verificar ese detalle. se volvió a dejar el loto la banda.
- Sala eléctrica del crusher house hay goteo de agua por filtración en el techo, riesgo eléctrico.

Página inicio